

ナショナル・パナソニック・三洋電機製品をご愛用の皆様へ かんたん床暖(電気カーペット)・ノートパソコン用バッテリー・パック・液晶プロジェクター・ブラウン管テレビを採していま

必ず裏面も
ご確認ください

品番をご確認のうえ、下記専用フリーダイヤル(無料)またはホームページまでご連絡をよろしくお願ひいたします
大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

かんたん床暖(電気カーペット)

このお知らせは2014年4月17日に新聞等で公表した内容です
発煙・発火の恐れがあります

対象機種を無料にて部品交換を実施させていただきます
まれにコントローラ内部の部品が過熱し床などを焦がす可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置

National フランド	DC-25B8 DC-25G1 DC-2D1 DC-25G2
Panasonic フランド	DC-3B8 DC-3G1 DC-3D1 DC-3G2
DC-25G3 DC-3G3	


*DC-2D1 DC-3D1は「ダブルヘッド」の名前で販売しておりました。2010年1月25日にコール社告白を行った「松下電工製 電気カーペット」の代替品として販売使用いたしました。

ノートパソコン用バッテリー・パック

このお知らせは2014年5月29日に新聞等で公表した内容です
発煙・発火の恐れがあります

無料にて対象バッテリー・パックを交換・回収させていただきます
製造上の不具合により、まれに、発煙・発火に至る可能性があります

①パソコンの機種をご確認ください ②シャツタップによりパソコンの電源をお切りいただき、バッテリー・パックを取り外してください



③バッテリーパックの品番と生産ロット記号をご確認ください

生産ロット記号

バッテリーパック品番

Panasonic	CF-S10
または	CF-N10

または
CF-N10

CF-VZSU61AJS

CF-VZSU60AJS

B4VA B5CA B5KA B5TA B68A B7CA

B56A B5DA B5LA B5VA B69A B7DA

B57A B5EA B5MA B5ZA B6AA B7MA

B59A B5GA B5PA B61A B6DA B7KA

B5AA B5HA B5RA B62A B6EA B7KA

B5BA B5JA B5SA B63A B6FA

パッテリーパック品番 : CF-VZSU61AJS


パッテリーパック品番 : CF-VZSU60AJS

液晶プロジェクター

このお知らせは2012年10月18日に新聞等で公表した内容です
発煙・発火の恐れがあります

無料にて電源コードを交換・回収させていただきます
電源コード(コネクタ内部)の絶縁劣化により
発煙・発火に至る恐れがあります

■ 対象機種(品番) 表示位置








ブラン管テレビ

このお知らせは2010年1月29日に新聞等で公表した内容です
ケガの恐れがあります

対象機種の無料点検・修理もしくは
無料引き取り(未対策品)をさせていただきます
テレビの持ち手部を持って本体を持ち上げた際、
持ち手部またはその周辺が破損する恐れがあります

■ 対象機種(品番) 表示位置
























ブラウン管テレビ

このお知らせは2010年1月29日に新聞等で公表した内容です
ケガの恐れがあります

対象機種の無料点検・修理もしくは
無料引き取り(未対策品)をさせていただきます
テレビの持ち手部を持って本体を持ち上げた際、
持ち手部またはその周辺が破損する恐れがあります

■ 対象機種(品番) 表示位置



電気衣類乾燥機・オーブンレンジ・トップオーブンドラム式洗濯乾燥機・食器洗い乾燥機を 探しています!

必ず裏面も
ご確認ください

品番をご確認のうえ、下記専用フリーダイヤル(無料)またはホームページまでご連絡をよろしくお願ひいたします
大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

電気衣類乾燥機


このお知らせは2014年5月20日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
機器内部の部品に水分が滴下した場合
まれに、発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置

ブランド	形状	対象品番
SANYO	角型	CD-42D1 CD-50D1 CD-45A2 CD-S50A CD-45Z2 CD-502
	ドーム型	CD-S451 CD-EC551 CD-S500 CD-ST60 CD-EC521
NEC	角型	HD-45ZC HD-45ZE
	角型	HL-42D
FUJITSU	角型	



- 【角型例】
※写真はCD-42D1です
- 【ドーム型例】
※写真はCD-S451です

オーブンレンジ

このお知らせは2008年6月20日に新聞等で公表した内容です


発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
電源コード(本体内)の不具合により、オーブングリル運転コースご使用時に
部品の一部が発煙・発火する可能性があります

■ 対象機種(品番)

[全数対象] 本体前面右下または、右側面の品番をご確認ください
EMO-BCB EMO-CH10 EMO-MVP7 EMO-SJ9
EMO-CH4 EMO-H40 EMO-S4 EMO-T5
EMO-CH5 EMO-H60 EMO-S5 EMO-T6
EMO-CH6 EMO-KDH1 EMO-S6 EMO-T7
EMO-CH7 EMO-ME5 EMO-S7 EMO-T8
EMO-CH8 EMO-MVP5 EMO-S8 EMO-T8
EMO-CH9 EMO-MVP6 EMO-S9 EMO-CH8FF [※]

*Francefrancブランドのオーブンレンジ[EMO-CH8FF]は、
三洋電機で製造しておりますので、同じく無料点検・修理をさせていただきます
〔下記の対象機種は、本体右側面の品番・製造番号をご確認ください〕
EMO-CH3 (HW) 対象製造番号:023001～025000
EMO-S3 (HL) 対象製造番号:043501～051500
EMO-SH1 (H) 対象製造番号:006001～009000



- ブランド名・品番は前面パネルの左右どちらかに表示されています

トップオーブンドラム式洗濯乾燥機

このお知らせは2009年9月18日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・一部機種の買い取りをさせていただきます
温度ヒューズ端子の接触不良と、ヒーター・リード線の屈曲疲労により
乾燥運転中に発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置


【買い取りさせていただく機種】

AWD-A845Z

AWD-B860Z

AWD-U860Z


AWD-S8260Z



【安全点検をさせていただく機種】

AWD-GT960Z AWD-ST86Z AWD-X1

AWD-S9260Z AWD-U1




【安全点検をさせていただく機種】

DW-SJ2000 DW-S2100

(4)115-1045 20001～200050

大阪ガス

SND503




【安全点検をさせていただく機種】

DW-SJ2000 DW-S2100

(4)115-1045 20001～200050

東京ガス

SND503



食器洗い乾燥機

このお知らせは2013年1月22日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種をお引き取りさせていただきます
(一台あたり3万円お支払します)
機器内部のヒーター接続部に不十分なものが含まれております
使用している間に、発煙・発火に至る可能性があります


■ 対象機種(品番)・製造番号 表示位置

【安全点検をさせていただく機種】

DW-S2000

90001～900081

200001～219000




【安全点検をさせていただく機種】

DW-S2100

200001～200050

すべて対象



三洋電機


このお知らせは2014年5月20日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
機器内部の部品に水分が滴下した場合
まれに、発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置

ブランド	形状	対象品番
SANYO	角型	CD-42D1 CD-50D1 CD-45A2 CD-S50A CD-45Z2 CD-502
	ドーム型	CD-S451 CD-EC551 CD-S500 CD-ST60 CD-EC521
NEC	角型	HD-45ZC HD-45ZE
	角型	HL-42D
FUJITSU	角型	



- 【角型例】
※写真はCD-42D1です
- 【ドーム型例】
※写真はCD-S451です

三洋電機

このお知らせは2008年6月20日に新聞等で公表した内容です


発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
電源コード(本体内)の不具合により、オーブングリル運転コースご使用時に
部品の一部が発煙・発火する可能性があります

■ 対象機種(品番)

[全数対象] 本体前面右下または、右側面の品番をご確認ください
EMO-BCB EMO-CH10 EMO-MVP7 EMO-SJ9
EMO-CH4 EMO-H40 EMO-S4 EMO-T5
EMO-CH5 EMO-H60 EMO-S5 EMO-T6
EMO-CH6 EMO-KDH1 EMO-S6 EMO-T7
EMO-CH7 EMO-ME5 EMO-S7 EMO-T8
EMO-CH8 EMO-MVP5 EMO-S8 EMO-T8
EMO-CH9 EMO-MVP6 EMO-S9 EMO-CH8FF [※]

*Francefrancブランドのオーブンレンジ[EMO-CH8FF]は、
三洋電機で製造しておりますので、同じく無料点検・修理をさせていただきます
〔下記の対象機種は、本体右側面の品番・製造番号をご確認ください〕
EMO-CH3 (HW) 対象製造番号:023001～025000
EMO-S3 (HL) 対象製造番号:043501～051500
EMO-SH1 (H) 対象製造番号:006001～009000



- ブランド名・品番は前面パネルの左右どちらかに表示されています

三洋電機


このお知らせは2014年5月20日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
機器内部のヒーター接続部に不十分なものが含まれております
使用している間に、発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置

ブランド	形状	対象品番
SANYO	角型	CD-42D1 CD-50D1 CD-45A2 CD-S50A CD-45Z2 CD-502
	ドーム型	CD-S451 CD-EC551 CD-S500 CD-ST60 CD-EC521
NEC	角型	HD-45ZC HD-45ZE
	角型	HL-42D
FUJITSU	角型	



- 【角型例】
※写真はCD-42D1です
- 【ドーム型例】
※写真はCD-S451です

三洋電機


このお知らせは2009年9月18日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
温度ヒューズ端子の接触不良と、ヒーター・リード線の屈曲疲労により
乾燥運転中に発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番) 表示位置

ブランド	形状	対象品番
SANYO	角型	CD-42D1 CD-50D1 CD-45A2 CD-S50A CD-45Z2 CD-502
	ドーム型	CD-S451 CD-EC551 CD-S500 CD-ST60 CD-EC521
NEC	角型	HD-45ZC HD-45ZE
	角型	HL-42D
FUJITSU	角型	



- 【角型例】
※写真はCD-42D1です
- 【ドーム型例】
※写真はCD-S451です

三洋電機

このお知らせは2013年1月22日に新聞等で公表した内容です

発煙・発火の恐れがあります

対象機種をお引き取りさせていただきます
(一台あたり3万円お支払いします)
機器内部のヒーター接続部に不十分なものが含まれております
使用している間に、発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番)・製造番号 表示位置

ブランド	形状	対象製造番号
SANYO	角型	DW-S2000
	ドーム型	DW-S2100
NEC	角型	DW-S2000
	角型	D